

Protokoll der Sozialraumbegehung in Pinneberg-Nord vom 24.06.2026

Teilnehmende: 8 – SBR 4 -Stadt 1 – Pinneberger Tageblatt 1

START und ENDE: Elmshorner Straße / Flagentwiete

Dauer: Zwei Stunden

Elmshorner Straße / Flagentwiete	Holperige Fußwege, einseitige Beleuchtung, die nach unten das Licht spendet, nur ein Fußweg bekommt Licht	Für Menschen mit Geheinschränkung, Rollator ist der Fußweg zu uneben, Sturzgefahr, einseitige Beleuchtung bringt Unsicherheit bei Dunkelheit
Flagentwiete Kurve	Der Fußweg endet abrupt, parkende Autos und auf den Fußweg reichende Büsche schränken den Weg zusätzlich ein	Die parkenden Autos verhindern den Fußweg zu verlassen, die Vegetation schränkt den Bereich ebenfalls stark ein
Weg durch die Mehrfamilienhausbebauung in Richtung Berliner Straße	Mangelnde Beleuchtung durch die Eigentümerin, der Fußweg ist teilweise gepflastert und asphaltiert	Die mangelnde Beleuchtung sorgt für Unsicherheit. Es ist zu klären, ob der Fußweg öffentlich oder privat ist, Stolperfallen
Weiter auf der Straße Schulenhörn	Der Fußweg ist sehr uneben	Stolperfallen
Ohlenkamp	Wenige Straßenlampen, enge Straße, parkende Autos beidseitig, kein Fußweg, Zäune –	Der schmale Fußweg zwingt die Menschen auf der Straße zu gehen, Gefahr durch

	schmaler Fußweg ca. 40 cm breit, Bepflanzung	parkende und fahrende Autos
Katerkamp	Benutzungspflichtiger Fuß- und Radweg, die dichte Bepflanzung der parallel liegenden Grundstücke engt den Katerkamp zusätzlich ein, die einzige Lampe ist völlig zugewachsen	Angstraum aufgrund der Enge und der mangelnden Beleuchtung
Katerkamp / Ohlenkamp	Viel Verkehr, beidseitiges Parken, schlechter Fußweg	Stolperfallen
Heilig Geist Kirche in Richtung Elmshorner Straße	Schlechter Fußweg	Stolperfallen für Menschen mit Rollatoren etc. schlecht begehbar
Berliner Straße -Bereich um die Ladenzeile	Kein Leerstand, Döner Laden, Eiscafe, Kiosk, etc., ein Ladengeschäft wird bewohnt	Schlechter Fuß- und Radweg, wenn es überhaupt ein offizieller Radweg ist, Stolperfallen
Hinterer Bereich der Ladenzeile Berliner Straße	Spielplatz der Firma meravis (Wohnungsbau & Immobilien GmbH 6 Co.KG), ein paar Spielgeräte, Sandkasten, schlechte Beleuchtung,	In der dunklen Jahreszeit ist dies ein Angstraum

	Müll, Einkaufswagen stehen herum, Sperrmüllablageorte	
Fußweg hinter der Ladenzeile in Richtung Köpenicker Straße	Schlechte Beleuchtung, unterschiedlicher Belag, holperig, zu klären ob privater oder öffentlicher Weg	Sturzgefahr, mit Rollatoren schwer zu begehen, Angstraum

Protokollantin:
Ulrike Dürkes

29.06.2026